

Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани»

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной профсоюзной
организации ГБПОУ «ГК г. Сызрани»

В.В.Колосов

«28» марта 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО

приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани»

от «29» марта 2018 г. № 25

Директор

П.В. Салугин.

**ПРАВИЛА И НОРМЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
по стандартам Ворлдскиллс Россия**

Центр проведения демонстрационного экзамена: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани»

Компетенция WSR: Промышленная автоматика

Профессия/специальность СПО: 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

Дата проведения демонстрационного экзамена: 04-10 июня, 18-24 июня 2018 года

Адрес площадки проведения демонстрационного экзамена: г. Сызрань, ул. Фрунзе, 19

г.о. Сызрань, 2018

Настоящие правила и нормы по охране труда и технике безопасности регламентируют безопасный порядок действий участников демонстрационного экзамена в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» - Центре проведения демонстрационного экзамена

1. Общие требования охраны труда

1.1. К выполнению демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) по компетенции Промышленная автоматика под руководством экспертов допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, инструктаж по охране труда, обученные безопасным приемам работы, знающие настоящую инструкцию.

1.2. Участники должны соблюдать правила поведения, расписание и график проведения ДЭ, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.4. При выполнении пусконаладочных работ и процедуре тестирования электрических цепей возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов:

- возможность поражения электрическим током (термические ожоги, электрический удар) при случайном прикосновении к незащищенным токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением;
- возможность получения травматических повреждений при использовании неисправного или небрежном использовании исправного инструмента, а также при случайном прикосновении к движущимся предметам;
- возможность возникновения пожара в результате нагрева токоведущих частей при перегрузке, неудовлетворительном электрическом контакте, а также в результате воздействия электрической дуги при коротком замыкании.
- повреждение кожных покровов вследствие неаккуратного обращения с режущим, пилящим, кусающим инструментом или вследствие контакта с острой частью

металлического (пластикового) кабельного канала или других элементов.

1.5. На ДЭ при выполнении задания должна применяться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: ботинки с защищённым носком, костюм хлопчатобумажный, головной убор, разовые хлопчатобумажные защитные перчатки, перчатки из кожи или замши для работы с электроинструментом при работе которого образуются искры, диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, указатель напряжения и инструмент с изолированными ручками, а также защитные очки в случае выполнения работ по механической обработке материалов.

Запрещается работать в одежде с короткими или засученными рукавами.

1.6. В процессе работы участники должны соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать рабочее место в чистоте, регулярно удалять отходы материала, стружку, мусор в мусорное ведро.

1.7. В помещении для выполнения работ должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. В аптечке должны быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим.

1.8. Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Помещение для проведения конкурсных заданий снабжается порошковыми или углекислотными огнетушителями.

1.9. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся экспертам. При неисправности оборудования или инструмента – прекратить работу и сообщить об этом экспертам.

1.10. Ответственность за несчастные случаи, происшедшие в помещении для проведения ДЭ, несут лица, как непосредственно нарушившие правила безопасной работы, так и лица административно-технического персонала, которые не обеспечили:

- выполнение организационно-технических мероприятий, предотвращающих возможность возникновения несчастных случаев;

- соответствие рабочего места требованиям охраны труда;
- проведение обучения безопасным методам работы на электроустановках.

1.11. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом проведения ДЭ по стандартам WorldSkills Russia.

2. Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы участники должны выполнить следующее:

- 2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения практического задания, а также безопасные приемы его выполнения.
- 2.2. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под головной убор.
- 2.3. Проверить состояние и исправность оборудования и инструмента. Металлические корпуса всех частей электроустановок, питающихся от электросети, должны быть надежно заземлены (занулены).
- 2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.
- 2.5. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправности.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. На ДЭ включать собранную схему на рабочем столе, стенде, стене бокса, отведенного для выполнения задания разрешается только после проверки ее экспертами.

Питание может быть подано только с разрешения главного эксперта или его заместителя.

3.2. При работе с электрическими схемами управление коммутационной аппаратурой электрического оборудования, находящегося под напряжением, производится только в присутствии экспертов.

3.3. Собирать электрические схемы, производить в них переключения необходимо только при отсутствии напряжения. Источник питания следует подключать в

последнюю очередь.

3.4. Электрические схемы необходимо собирать так, чтобы провода по возможности не перекрещивались, не были натянуты и не скручивались узлами или петлями.

3.5. Запрещается использовать при сборке схемы соединительные провода с поврежденными наконечниками или нарушенной изоляцией.

3.6. При работе с электрическими приборами и машинами необходимо следить, чтобы открытые части тела, одежда и волосы не касались вращающихся деталей машин и оголенных проводов.

3.7. Шуруповёрт оставлять на рабочем месте только в горизонтальном положении.

3.8. Для проверки наличия напряжения на схеме нужно пользоваться указателем напряжения или измерительным прибором. Располагать измерительные приборы и аппаратуру необходимо с учетом удобств наблюдения и управления, исключая возможность соприкосновения человека с токоведущими частями.

3.9. Запрещается оставлять без надзора не выключенные электрические схемы и устройства.

3.10. Запрещается пользоваться инструментом со снятым (отодвинутым) защитным кожухом.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику ДЭ следует немедленно отключить источник электропитания и сообщить о случившемся экспертам.

4.2. При возникновении пожара или задымления следует немедленно обесточить электрооборудование, принять меры к эвакуации людей, сообщить об этом экспертам и в ближайшую пожарную часть. Приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. Для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением, следует применять только углекислотные и порошковые огнетушители, а также сухой песок или кошму, нельзя в этом случае использовать пенные огнетушители или воду.

4.3. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание электроустановки, сообщить о случившемся экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работ

После окончания работ каждый Участник обязан:

- 5.1. Отключить электрические приборы и устройства от источника питания.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место, сдать экспертам оборудование, материалы и инструмент.
- 5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Разработал:

И.о. начальника отдела по охране труда
и безопасности



О.В. Сухарев